

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## I.T. ECONOMICO E TECNOLOGICO CARDUCCI-GALILEI GEOMETRI

**Descrizione:**

I.T. ECONOMICO E TECNOLOGICO CARDUCCI-GALILEI GEOMETRI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-1-2021

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**



FERMO



**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

**Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Nel locale ascensore (comunque adeguatamente chiuso a chiave) era presente a terra dell'olio, verificare quindi che venga rispettato il divieto di accesso ai non addetti.
<div>   </div>		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Fissare a muro tutte le scaffalature e tutti gli armadietti ubicati all'interno dell'edificio
<div>   </div>		
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Affiggere adeguata cartellonistica sui quadri elettrici



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Sì

## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Sì

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Sì

## Firme

Referente Aziendale

Data

Firme		
	21-1-2021	
Consulente a.cionco-seafano	Data 21-1-2021	