

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MONTE SAN VITO\_BIBLIOTECA

**Descrizione:**

COMUNE DI MONTE SAN VITO\_BIBLIOTECA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-07-2017

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**


MONTE SAN VITO


**Persone che partecipano al sopralluogo:**


## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Effettuare corso di aggiornamento ogni tre anni per gli Addetti di Primo Soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Effettuare periodicamentee corso di aggiornamento per gli addetti Antincendio
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare le crepe presenti nei muri portanti della biblioteca
		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Segnalare con idonea cartellonistica il Punto di Raccolta in caso di evacuazione
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare che i presidi antincendio vengano sottoposti ad ordinaria manutenzione semestralmente
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Dotare il personale di scale portatili marcate UNI EN 131 o di sgabelli marcati CE
		
<b>Immagazzinamento</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Indicare la portata massima in tutte le scaffalature presenti
Le scaffalature sono ancorate	No	Fissare a muro o a terra tutte le scaffalature
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Utilizzare raccogli-cavi per eliminare le fonti di inciampo
		

Domande	Risposte	Dettagli
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	