

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARCADIA S.R.L. - DIREZIONE GENERALE-ECOMMERCE

Descrizione:

ARCADIA S.R.L. - DIREZIONE GENERALE-ECOMMERCE - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-04-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Via San Gregorio 29, Milano

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Documenti di gestione

E' presente il piano di emergenza?	No	Predisporre planimetrie con il piano di evacuazione
------------------------------------	----	---

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Predisporre pellicole di sicurezza per i vetri delle varie porte interne




Sicurezza delle strutture

Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
---	----	--



Estintori ben posizionati?	No	Posizionare gli estintori su piantana con relativo cartello
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	Presente in magazzino con montacarichi
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Non pertinente	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Predisporre cartelli per i percorsi di esodo nei vari corridoi verso l'ingresso principale



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
------------------------------	----------------	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	No	

Immagazzinamento**Illuminazione**

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?

No



I locali appaiono adeguatamente illuminati?

Si

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
--	----	--



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	

Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-04-2018	X

Firme

Consulente Alessandro Versari	Data 18-04-2018	
----------------------------------	--------------------	--