

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARCADIA S.R.L. - NEGOZIO MILANO

Descrizione:

ARCADIA S.R.L. - NEGOZIO MILANO - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-04-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

MILANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Via Della Spiga 50, Milano

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
		
Estintori ben posizionati?	No	Predisporre estintore per il "negoietto"
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Posizionare in modo più accessibile l'estintore al piano inferiore
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Non pertinente	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
--	----------------	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Predisporre corrimano per la gradinata di accesso al piano inferiore e ringhiera di protezione contro il pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
-----------------------------------	----	--

Immagazzinamento

Le scaffalature sono ancorate	Si	
-------------------------------	----	--

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
--	----	--



Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	Appendere a muro la cassetta di pronto soccorso

Primo soccorso



Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-04-2018	
Consulente Alessandro Versari	Data 18-04-2018	