

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## **BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE - Puglia**

**Descrizione:**

BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE - Puglia - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-06-2020 12:10:52

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Rutigliano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Francesca Santamaria

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione per i lavoratori
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia denuncia e ultima verifica periodica MT.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare relazione di autoprotezione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Riscaldamento con pompe di calore.
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE - Puglia  
Verifica di conformità legislativa - 10-06-2020 12:10:52 - Pagina: 4

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Aggiungere cartello di non usare acqua

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

## Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)

Si

Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?

Si

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	troppa carta nelle mensole

## Rischi ufficio



Buona condizione delle sedie?

Si

Scrivanie in buone condizioni?

Si

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Si

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Si

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Si

## Firme

Referente Aziendale

Data

10-06-2020  
12:10:52



BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE - Puglia



**Firme**

Consulente  
Alessandro Versari

Data  
10-06-2020  
12:10:52

