

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SORMA SPA - VOGHERA

Descrizione:

SORMA SPA - VOGHERA - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-02-2021 08:24:05

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CASEI GEROLA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Iabichino Giovanni

Note:



Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Impianti | | |
|--|----------------|------------------|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Recuperare copia |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | Recuperare copia |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | Recuperare copia |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | Recuperare copia |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Non pertinente | |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Non pertinente | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Non pertinente | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Non pertinente | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Non pertinente | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Non pertinente | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | Non pertinente | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Non pertinente | |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Non pertinente | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Non pertinente | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Non pertinente | |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Rischio elettrico | | |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 18-02-2021 08:24:05 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 18-02-2021 08:24:05 |  |