

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FULGINI CONTRACT S.R.L.

Descrizione:

FULGINI CONTRACT S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-02-2019

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---	----	--



Prevenzione incendi

<p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	No	<p>L'uscita in fondo è dotata di cartello ed illuminazione di emergenza mentre la uscita All ingresso deve essere dotata di cartello. Rivedere lo stoccaggio del materiale posizionato lungo la via di esodo in fondo al corridoio</p>
		
<p>Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?</p>	Si	
<p>Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?</p>	No	<p>In comune con Arredoclassic</p>
<p>Presidi antincendio controllati semestralmente</p>	Si	
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	No	<p>Potenziare la segnaletica nel corridoio che indica la direzione delle uscite di emergenza.</p>
<p>Segnalazione aggiuntiva n. 2</p>	No	<p>Installare almeno un estintore ad Anidride carbonica</p>

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
--	----------------	--



Immagazzinamento

Negli archivi e i depositi sono garantiti corridoi o passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm?	Si	
---	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare i cartelli di seguito indicati
	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	 QUADRO ELETTRICO
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
---	----------------	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 27-02-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 27-02-2019	