

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## GdF Briganti - Urbino

**Descrizione:**

GdF Briganti - Urbino - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-03-2019

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

Urbino

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

fin. sc. falanga, br. c. Vaccarella, ten. col. Baruffaldi, Cap. Mottola

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	Si	
	GdF Briganti - Urbino	

Documenti di gestione		
Professionale, etc)?		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivit� di sorveglianza sanitaria (cert. idoneit�, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Si consiglia di adottare mascherine FFP1 e gel sanificante
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

<b>Impianti</b>		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Sì	Si consiglia di adottare un parapetto in prossimità della rampa di ingresso mezzi. Già fatta richiesta
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Sì	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Sì	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Sì	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Sì	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Sì	


<b>Prevenzione incendi</b>		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare le porte tagliafuoco con cadenza semetrale
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si consiglia un estintore a Co2 per ufficio sez. Operativa
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Colorare di giallo le tubazioni del metano
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Presenza di materiale scaduto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Segnalare la cassetta di primo soccorso
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Uff. Sez. Comando, sez. Operativa mastrapasqua



## Rischi ufficio



Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Si

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Necessarie 14 sedie ergonomiche per Vdt. È stata fatta già la richiesta

## Firme

Referente Aziendale

Data  
28-03-2019



Consulente  
Terenzi Federico

Data  
28-03-2019

