

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Comune di Cesena - Cantonieri

**Descrizione:**

Comune di Cesena - Cantonieri - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-03-2022 17:14:06

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

CESENA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e Barbieri Giulia e referente cantonieri

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Segnalare i pulsanti e indicarne la funzionalità mediante cartellonistica
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	Eliminare gli estintori in foto in quanto non revisionati
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Integrare la segnaletica di esodo in relazione anche alla chiusura permanente di alcuni portoni a serranda
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare tutte le scale non marcate UNI EN 131
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	verificare la portata della scaffalatura del settore viabilità e definire la viabilità all'interno dell'autorimessa
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Per deposito vernici posizionate nel piazzale retrostante il Magazzino
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Definire la viabilità interna all'interno del magazzino oltre a quella in esterno e in autorimessa, definendo prioritariamente le aree di deposito dalle aree di passaggio pedoni
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Eliminare i materiali depositati al di sopra degli armadi


<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare i sistemi di protezione per mola e trapano a colonna
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Utilizzare i sistemi di aspirazione a servizio delle attività di saldatura
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da verificare se presenti in ufficio per tutte le vernici utilizzate dal settore viabilità
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Dotare i n. 2 container contenenti sostanze chimiche (vernici) di un numero adeguato di estintori e verificarne il quantitativo affinché non costituiscano attività ai sensi del DPR 151/2011

## Rischi chimico e cancerogeno

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare se presente la valutazione del rischio cancerogeno in relazione a prodotti chimici pericolosi (vedi foto)
------------------------------	----	--

## **Primo soccorso**

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare ogni 6 mesi. Cassette verificate ogni 6 mesi ma carenti nelle dotazioni a causa di difficoltà di fornitura di materiale da parte dell'uff. economato del Comune



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	Da verificare se presenti in tutti i mezzi

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	Da verificare se autorizzato il sistema di aspirazione dei fumi di saldatura
--	----	--

### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Da verificare se il Lavaggio mezzi sia stato autorizzato
--	----	--

### Firme

Referente Aziendale	Data 21-03-2022 17:14:06	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 21-03-2022 17:14:06	