

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GdF - Caserma - Falconara Marittima

Descrizione:

GdF - Caserma - Falconara Marittima - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-05-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Falconara Marittima

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Sicurezza delle strutture | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Rendere libero da ingombri |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | È stata fatta la richiesta cumulativa |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in | Si | |
| GdF - Caserma - Falconara Marittima | | |

| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Manca il rapporto alzata e pedata nella scala di ingresso |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole? | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | È stato autorizzato l'acquisto della cartellonistica |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Sistemare i cavi e ciabatte elettriche nel corridoio |
|  | | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Fissare scaffalatura presso uff 24bis |

Macchine ed attrezzature



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Non pertinente

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

Primo soccorso


Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

| Primo soccorso | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | Sostituire sedia senza rotelle con una con rotelle nell'uff. 6, 1 presso uff. 9, 1 presso uff. 10 |
|   | | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | Sostituire le scrivanie con altre aventi il piano antiriflesso. 2 scrivanie presso uff. 9, 1 presso il piantone |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | Alzare ciabatta elettrico presso uff. 6 |

| Rischi ufficio | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | No | Orientare meglio il monitor presso uff. 6 |
|  | | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 29-05-2019 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 29-05-2019 |  |