

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GdF - Rivosecchi - Ferno

Descrizione:

GdF - Rivosecchi - Ferno - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-06-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Persone che partecipano al sopralluogo: Ten. Col. Emanuele Pietror

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|---|---|
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)? | No | Appendere, segnalare e rendere libero da ingombri gli estintori preso il corpo di guardia e locale caldaia e seminterrato |
|  |  | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | Non parcheggiare in prossimità delle vie di fuga |

Prevenzione incendi



| | | |
|---|----|--|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | Cartello già ordinato |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Verificare le porte tagliafuoco con cadenza semestrale |

| Prevenzione incendi | | |
|--|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | Verificare semestralmente gli idranti |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | No | Segnalare uscita di emergenza nella sala reperti e dotare di luce di emergenza. Segnalare le vie di fuga nell'atrio di ingresso |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | No | installare corrimano nelle scale di ingresso alla caldaia |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Segnalare lo scalino con striscia giallo/nero nella sala server uff. 37, sala operativa uff. 122 |
|   | | |

| Illuminazione | | |
|--|----|---|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole? | Si | Le tendine sono state autorizzate nel DPF 2019 |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Dotare la cisterna della nafta di messa a terra elettrica |

Rischio elettrico



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)

Si

Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Non pertinente

| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
|---|----|---|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | Sostituire le sedute rovinate. 1 presso uff. 106, 1 presso uff. 104 |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | Sostituire le scrivanie con altre a eventi piano antiriflesso. 1 presso uff. 90, 1 presso uff. 79, 2 presso uff. 76, 1 presso uff. 105, 1 presso uff. 103, 1 presso uff. 118 |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | No | Uff. 80, uff. 77, uff. 76, uff. 106, uff. 105, uff. 102, uff. 104, uff. 103, uff. 113, uff. 112, uff. 114, uff. 115, uff. 116, uff. 117, uff. 118, uff. 38, uff. 35, uff. 36, uff. 122, uff. 128, 121 |

Rischi ufficio



Firme

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 19-06-2019 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 19-06-2019 |  |