

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

NORDEST COLD SRL - Pordenone

Descrizione:

NORDEST COLD SRL - Pordenone - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-12-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Pordenone

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing. Paolo Moretti

Note:

Secondo semestre 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Integrata cartellonistica di segnalazione presenza idranti UNI70 esterni
		
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	


NORDEST COLD SRL - Pordenone

Impianto Elettrico

Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?

Si



Ripristinato funzionamento Nr. 1 luce emergenza area vendita (sopra idrante UNI45).



Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?

Si

Ripristinato funzionamento S. A. sopra uscita emergenza nr. 6 + S. A. area vendita.



Cartello sgancio elettrico demergenza?

Si

Impianto Elettrico



Denuncia di messa a terra?

Si

Sgancio Generale /
Differenziali Prova funzionale
da parte di Ditta
Specializzata?

Si

Porte Rei

Presenti?

Si

Tenuta dei cardini?

Si

Tenuta delle guarnizioni?

Si

Assenza di fessurazioni?


Si

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

NORDEST COLD SRL - Pordenone

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Idoneo cartello C.T.?	Non pertinente	Generatori pensili esterni
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 19-12-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 19-12-2019	