

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GdF - 'Paolini' - Autorimessa

Descrizione:

GdF - 'Paolini' - Autorimessa - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-10-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Persone che partecipano al sopralluogo:

col. Baruffaldi, Col. Tempesta, Mar. o. Barontini, Fin. sc. Falanga

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Programmate pulizie straordinarie per asportare il guano dei piccioni
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Appendere e segnalare estintori
		

Prevenzione incendi		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	In fase di affissione. Cartello già acquistato
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare zona di ricarica del carrello Elevatore
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesci?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma	Si	

Condizione dei carrelli elevatori		
di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Effettuare verifiche trimestrali dell'catene del carrello elevatore
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	Il cartello indicante la cassetta di ps deve essere a sfondo verde con pittogramma bianco
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	On fase di consegna
Scrivanie in buone condizioni?	Si	Sostituire le scrivanie con altre a venti piano antiriflesso.. 1 presso ufficio motorizzazione retla
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	In fase di smantellamento

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-10-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 24-10-2019	