

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Laboratorio

Descrizione:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Laboratorio - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-02-2020 11:08:59

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

ANCONA


Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Verificare la presenza del DUVRI per l'impresa di pulizie
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrare sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare le vie di fuga
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Individuare un'uscita di emergenza nel piano seminterrato e mantenerla libera di ingombri
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Rovere la messa a orma delle macchine presenti in officina

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza


Si

Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?

Si

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Presenza tubo catodico 300kV 6000A Nominare il nuovo esperto qualificato.</p> <p>La sabbiatrice disperde polveri di vetro/quarzo. Verificare la presenza di polveri aerodisperse, migliorare le Manichette.</p>

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Fissare scaffalatura nella camera oscura



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Verificare se la valvola di sicurezza viene sostituita ogni 3 anni. Verificare le caratteristiche del disoleatore (volume pressione)

Macchine ed attrezzature



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Cisterna contenente acidi. Segnalare, dotare di bacino di contenimento

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

No


Rischi ufficio



Buona condizione delle sedie?

No

Verificare il fissaggio delle scaffalature




I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Sì

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Sì

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-02-2020 11:08:59	
Consulente Terenzi Federico	Data 24-02-2020 11:08:59	