

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Laboratorio

**Descrizione:**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Laboratorio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-2-2020

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

ANCONA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Verificare la presenza del DUVRI per l'impresa di pulizie
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare le vie di fuga
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

### Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Individuare un'uscita di emergenza nel piano seminterrato e mantenerla libera di ingombri



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Rovere la messa a orma delle macchine presenti in officina
------------------------------	----	--

## Prevenzione incendi



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Presenza tubo catodico 300kV 6000A Nominare il nuovo esperto qualificato.</p> <p>La sabbiatrice disperde polveri di vetro/quarzo. Verificare la presenza di polveri aerodisperse, migliorare le Manichette.</p>

### Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Fissare scaffalatura nella camera oscura



Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Verificare se la valvola di sicurezza viene sostituita ogni 3 anni. Verificare le caratteristiche del disoleatore (volume pressione)

## Macchine ed attrezzature



## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Cisterna contenente acidi. Segnalare, dotare di bacino di contenimento

## Rischi chimico e cancerogeno



## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

## Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

No

## Rischi ufficio



Buona condizione delle sedie?	No	Verificare il fissaggio delle scaffalature
		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 24-2-2020	
Consulente Terenzi Federico	Data 24-2-2020	