

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

FABILIA MADESIMO

Descrizione:

FABILIA MADESIMO - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-12-2021 12:19:39

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Madesimo

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Mattia Bastoni, legale rappresentante e amministratore unico (v.visura camerale del 14/06/2019)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Presente nomina RSPP del 18/12/2019, condivisa in cloud SEA. Il Datore di lavoro deve sottoscriverla
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Presente nomina del Medico Competente Irene De Bellis del 07/01/2020, condivisa in cloud SEA. Il Datore di lavoro deve sottoscriverla
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	Presente verbale di rinuncia all'elezione di un RLS scelto fra i lavoratori, opportunamente sottoscritto. Data 01/12/2021
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	V.nota precedente

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Individuati i lavoratori Lisciandra Francesco, Laviola Davide, Pilatti Luigi e Fiorentino Daria. Inviare a corso di formazione e fare nomine. Modulistica presente nel cloud Sea
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione per aziende del gruppo B-C
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Individuati i lavoratori Lisciandra Francesco, Pilatti Luigi e Perna Francesco. Inviare a corso di formazione e fare nomine. Modulistica presente nel cloud Sea
Sono stati individuati i preposti?	No	Sulla base degli incarichi effettivamente ricoperti, individuati Lisciandra Francesco, Izzo Massimiliano, Perna Francesco. Nominare formalmente. Modulistica presente nel cloud Sea
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione aggiuntiva di 8 ore i preposti individuati
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR del 20/12/2019, sottoscritto da RSPP e Medico Competente. Il Datore di lavoro deve provvedere a sottoscriverlo

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente documento del 20/12/2019, scadenza 20/12/2021. Provvede a farlo sottoscrivere dal Datore di lavoro
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.40). Presenti valodi in dB all'interno del DVR generale, tutti inferiori al limite inferiore di azione
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.42). Misurato per avvitatore a batteria e mixer ad immersione, accelerazione inferiore a 2,5 m/s ²
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.43)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.44)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Effettuare valutazione specifica per le mansioni di governante, addetto manutenzione, tuttofare, addetta ai piani, barista, lavapiatti
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio insignificante, v. DVR generale del 20/12/2019 pag.48
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Effettuata valutazione specifica per legionella del 30/11/2021. Se legionella inferiore a 100 UFC o assente ripetere entro il 30/11/2023 (a meno di cambi strutturali). Diversamente, entro il 30/11/2022. Recuperare firme
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.52)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione del 20/12/2019
E' presente il piano di emergenza?	No	Presente documento del 20/12/2019. il Datore di Lavoro Mattia Bastoni deve sottoscriverlo
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presente DVR Covid del 22/03/2021, far sottoscrivere. Protocollo anticontagio del 07/09/2021. Predisporre modalità operative controlli Green Pass, Inseriti documenti in cloud, personalizzare e firmare
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	No FABILIA MADESIMO	Predisporre quanto previsto da art.26 per i lavori affidati in


Documenti di Gestione		
Professionale, etc)?		appalto (es.controllo periodico estintori affidato a ditta Fire Service). Contattare consulente per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Si ricorda di convocare la riunione periodica almeno una volta all'anno
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Effettuata sorveglianza sanitaria il 30/11/2021 con MC Irene De Bellis, ma buona parte dei lavoratori risultavano assenti. Recuperare per allinearsi all'adempimento
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Consegnare i DPI sulla base di quanto indicato in DVR generale del 20/12/2019 pag.22 e formalizzare la consegna. Modulistica presente in cloud SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Implementare registro controlli periodici delle attrezzature

Documenti di Gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare e mettere a disposizione i libretti d'uso e manutenzione dei macchina (es. attrezzature della cucina)
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Recuperare copia dell'autorizzazione antincendio (CPI) della struttura ed autorimessa
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Si ricorda di effettuare la prova di evacuazione con periodicità di almeno una volta all'anno
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro, ultimo intervento verbalizzato luglio 2021
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Continuare con l'attività, presenti solo per alcuni lavoratori. Verbalizzare sui verbali presenti in cloud
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione generale e specifica per tutti i lavoratori. Solo in parte effettuata in data 30/11/2021 c/o sede
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Recuperare attestati per i manutentori, e condividerne con SEA per verificarne la validità. In assenza, inviare a corsi di formazione

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Recuperare attestati per i manutentori e condividerne con consulente SEA per verificarne la validità. In assenza, inviare a corsi di formazione
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presenti procedure per le varie mansioni aziendali. Si raccomanda di mantenere evidenza di avvenuta formazione e consegna procedure (firmare verbale di consegna, modulistica in cloud SEA)
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia. Si ricorda di effettuare la verifica ogni 2 anni
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia valutazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione, al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Recuperare copia. L'ascensore deve essere sottoposto a verifiche biennali da parte di enti accreditati, e semestrali per i dispositivi di sicurezza (art. DPR 162/1999)

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare copia
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Segnalare il pericolo di inciampo dovuto alle soglie delle varie porte tagliafuoco. Presente per la maggior parte, ma in alcune risulta ancora mancante (esempio stanza room, in foto n.2). Affiggere cartello come in foto n.1
 		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Ultimo piano camere: segnalare con bande giallo nere la 'trave altezza uomo' lungo la scala principale (foto n.1). Proteggere gli spigoli delle serrande per scarico biancheria lungo la scala principale ai vari piani (foto n.2). Cucina: proteggere gli spigoli delle mensole urtabili ad altezza uomo ed anche quelli della cappa aspirante (foto n.3)

Sicurezza delle strutture



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?

No

Implementare segnaletica di divieto d'accesso per l'office biancheria e magazzino al seminterrato accessibile dall'esterno; e comunque ovunque opportuno



Passaggi per pedoni ben delimitati?

Non pertinente

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?

Non pertinente

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	Visto, ad esempio, nella porta di divisione tra bar e hall




Sicurezza delle strutture		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Autorimessa: posizionare gli estintori. Installare cartellonistica per gli estintori in foto, collocati al piano terra esternamente (lato serbatoio GPL)
		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Completare la segnaletica mancante per il naspo nella zona reception, e ovunque dove mancante

Prevenzione incendi




Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Riposizionare cartello per la valvola esterna di intercettazione gas propano
--	----	--



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Piano primo mezzanino: uscita di emergenza verso l'esterno priva di maniglione antipanico (foto n.1). Uscita di emergenza piscina con maniglione non marcato CE e fuori uso (foto n.2): ripristinare. Uscita di emergenza sala pranzo con maniglione non marcato CE (foto n.3)
---	----	---



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
---	----	--



FABILIA MADESIMO

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si



Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

Area di raccolta antistante l'ingresso principale





Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Attivare manutenzione semestrale anche per lampade di emergenza, porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore. Non risulta evidenza che ciò avvenga.



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si



Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ridotare il bidone in ingresso di piattino che impedisce la caduta di mozziconi di sigaretta. In sede di sopralluogo, la mancanza dello stesso ha generato un principio di incendio
------------------------------	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Autorimessa: all'ingresso predisporre cartello con i vari divieti (esempio in foto)
------------------------------	----	---



Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Autorimessa: ripristinare idrante e dotazione. Reperire dichiarazione conformità impianto elettrico. Attivare controlli su sprinkler. L'autorimessa non risulta utilizzata per la sola potenziale destinazione d'uso autorizzata, ma risulta presente anche piccola officina e magazzino
		 


Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
---	----------------	--


Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Rilevata presenza di due scale conformi (UNI EN 131): presso terzo piano, e presso sala ristorante
--	----	--


Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Scala interna principale: parapetto di altezza inferiore ad 1m (97 cm). Appartamento tra terzo e secondo piano: ringhiera terrazzo di altezza inferiore ad 1m (98cm). Teatro: dotare la scala fissa in foto di corrimano
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	Rilevati presso teatro

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Accesso locale tecnico piscina: predisporre ringhiera a protezione dal rischio di caduta appena entrati e lungo la scala. Installare anche corrente a circa metà altezza lungo la protezione
--	----	--



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
---	----------------	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Non pertinente

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Assente cartello della portata massima nelle varie scaffalature. Le scaffalature visionate risultano opportunamente fissate a parete



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Non pertinente

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Non pertinente

Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da predisporre per i fusti dei prodotti chimici della piscina ed eventuali prodotti corrosivi in lavanderia, cucina e depositi (es.in foto)

Immagazzinamento



Illuminazione

I locali appaiono
adeguatamente illuminati
(corpi luce puliti, etc)?

No

Cella fresco con all'interno
lampada non protetta da
plafoniera



Illuminazione


Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Attivare sessione di controllo e manutenzione per tutte le lampade di emergenza della struttura. La maggior parte risultano con led rosso (anomalia)
--	----	--



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Applicare cartello sulla porta del locale contatori e su tutti i quadri elettrici dove assente
--	----	--

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Ripristinare sportelli dove mancanti



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

Visto a campione in reception, opportunamente segnalato

Rischio elettrico



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare almeno una volta ogni sei mesi
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Raccogliere i cavi che possono costituire fonte di inciampo (esempio reception, foto n.1). Raccogliere cavi nella zona teatro (foto n.2)

Rischio elettrico



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Cucina: non viste aperture di aerazione a filo pavimento (alimentazione a GPL)
---	----	--

Macchine ed attrezzature

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature



Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	<p>L'operazione, così come descritta dal manutentore, non risulta effettuata in condizioni di sicurezza. L'operatore sale in quota e sbarca all'interno del locale. Adottare tecniche alternative o affidare l'attività a ditte esterne specializzate, mettendole in condizione di effettuare l'intervento in assoluta sicurezza, con apprestamenti adeguati</p>

Macchine ed attrezzature



Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

No

Separare piene e vuote.
 Agganciarle sempre a muro in modo tale da poter scongiurare il pericolo di caduta



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Nei pressi del tritacarne, affettatrice, tagliaverdure predisporre cartello di attenzione pericolo per le mani. Nei pressi del forno predisporre cartello pericolo ustioni

Macchine ed attrezzature		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Mantenere un censimento di tutti i prodotti chimici presenti e recuperare tutte le schede di sicurezza aggiornate

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Etichettare tutti i prodotti chimici contenuti nei contenitori a seguito di travasi
		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Provvedere a segnalare tutti i depositi dove sono contenuti i prodotti chimici, vietandone l'accesso ai non autorizzati e con stoccaggio in armadi adeguati

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Visto operatore lavapiatti indossare i DPI indicati
--	----	---

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Officina autorimessa: predisporre cartelli di obbligo utilizzo occhiali, guanti protettivi, scarpe protettive e vari, secondo la valutazione dei rischi. Integrare cartellonistica di obbligo DPI anche in cucina




Primo soccorso


Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Presenti per teatro, sala cucina, ricevimento, sala ristorante, bar, piscina. Visto contenuto a campione, conforme all'allegato 2 del DM 388/2003
		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Riferito effettuato di recente controllo di tutti i presidi da parte dell'addetto al ricevimento
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Si ricorda di affiggere cartello dove sono collocate le cassette di primo soccorso, come in foto

Primo soccorso

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	Riferito che non sono presenti mezzi aziendali
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Dotarsi di sedie ergonomiche. Rilevata seduta non conforme (in foto) presso il ricevimento

Rischi ufficio


Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Raccogliere i cavi, onde evitare rischio cadute



Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Installare sistemi parasole al ricevimento. In particolari ore della giornata le radiazioni dirette abbaglia la vista dell'addetto presente
		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	Rilevato presso ricevimento

Rischi ufficio



Firme

Referente Aziendale	Data 01-12-2021 12:19:39	
Consulente Alessandro Versari	Data 01-12-2021 12:19:39	