

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

FABILIA MADESIMO

Descrizione:

FABILIA MADESIMO - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-11-2022 16:50:15

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

Madesimo

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Mattia Bastoni, legale rappresentante e amministratore unico (v.visura camerale del 14/06/2019)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Presente nomina RSPP del 18/12/2019, condivisa in cloud SEA. Il Datore di lavoro deve sottoscriverla
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Nominare Medico competente, provvedendo con designazione formale
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Presente verbale di rinuncia all'elezione di un RLS scelto fra i lavoratori, opportunamente sottoscritto. Data 01/12/2021. Promuovere nuova elezione, in virtù dell'elevato turnover dei lavoratori

Organigramma e Formazione		
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	V.nota precedente
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Individuare i lavoratori da inviare a corso di formazione, e predisporre nomine. Modulistica presente nel cloud Sea
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione per primo soccorso gruppo B-C
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Individuare i lavoratori da inviare a corso di formazione, e predisporre nomine. Modulistica presente nel cloud Sea
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	V.nota precedente
Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare e nominare formalmente i preposti effettivamente presenti. Modulistica presente nel cloud Sea
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione aggiuntiva di 8 ore i preposti individuati
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data	No FABILIA MADESIMO	Presente DVR del 20/12/2019, sottoscritto da

DVR		
certa?		RSPP e Medico Competente. Il Datore di lavoro deve sottoscriverlo
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente documento del 04/02/2022, scadenza 04/02/2024. Provvedere a farlo sottoscrivere dal Datore di lavoro
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.40). Presenti valori in dB all'interno del DVR generale, tutti inferiori al limite inferiore di azione (80dB)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.42). Misurato comunque per avvitatore a batteria e mixer ad immersione, accelerazione inferiore a 2,5 m/s ²
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.43)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.44)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Effettuare valutazione specifica per le mansioni di governante, addetto manutenzione, tuttofare, addetta ai piani, barista, lavapiatti

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio insignificante, v. DVR generale del 20/12/2019 pag.48
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del rischio per legionella
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.52)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione del 20/12/2019
E' presente il piano di emergenza?	No	Presente documento del 20/12/2019. il Datore di Lavoro Mattia Bastoni deve sottoscriverlo
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presente DVR Covid del 22/03/2021, il Datore di lavoro deve sottoscriverlo. Protocollo anticontagio del 07/09/2021. Inseriti documenti in cloud: personalizzare, firmare e conservare con cura
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26	No FABILIA MADESIMO	Predisporre quanto previsto

Documenti di Gestione		
(DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?		da art.26 per i lavori affidati in appalto (es.controllo periodico estintori affidato a ditta Fire Service). Contattare consulente per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Si ricorda di convocare la riunione periodica almeno una volta all'anno
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Effettuare sorveglianza sanitaria in conformità alle normative vigenti
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Consegnare i DPI sulla base di quanto indicato in DVR generale del 20/12/2019 pag.22 e formalizzare la consegna su registro. Modulistica presente in cloud SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Implementare registro dei controlli periodici sulle attrezzature

FABILIA MADESIMO

Documenti di Gestione		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare e mettere a disposizione i libretti d'uso e manutenzione dei macchinari (es. attrezzature della cucina)
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Recuperare copia dell'autorizzazione antincendio (CPI) della struttura
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Si ricorda di effettuare la prova di evacuazione. Considerando l'elevato turnover del personale risulterebbe opportuno effettuarla in più momenti dell'anno
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verbalizzare sui verbali presenti in cloud
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione generale e specifica per tutti i lavoratori. Solo in parte l'hanno effettuata, in data 29/11/2022 c/o sede
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Recuperare attestati per il manutentore, e condividerne con SEA per verificarne la validità. In assenza, inviare a corsi di formazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	<p>Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<p>Non pertinente</p>	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Recuperare attestati per il manutentore e condividerne con consulente SEA per verificarne la validità. In assenza, inviare a corsi di formazione
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presenti procedure per le varie mansioni aziendali. Si raccomanda di mantenere evidenza di avvenuta formazione e consegna procedure (firmare verbale di consegna, modulistica in cloud SEA)

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia. Si ricorda di effettuare la verifica ogni 2 anni
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio necessita di un sistema di autoprotezione contro le scariche atmosferiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione, al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Recuperare copia delle verifiche. L'ascensore deve essere sottoposto a verifiche biennali da parte di enti accreditati, e semestrali per i dispositivi di sicurezza (art.26 del DPR 162/1999)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare copia

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Segnalare il pericolo di inciampo dovuto alle soglie delle varie porte tagliafuoco. Presente per la maggior parte, ma in alcune risulta ancora mancante (esempio Ski Room, in foto n.2). Affiggere cartello di attenzione al gradino (foto n.1)
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Ultimo piano camere: segnalare con bande gialle e nere la 'trave altezza uomo' lungo la scala principale (foto n.1). Cucina: proteggere gli spigoli delle mensole urtabili ad altezza uomo ed anche quelli della cappa aspirante (foto n.2)

Sicurezza delle strutture



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Implementare segnaletica di divieto d'accesso per l'office biancheria e magazzino al seminterrato accessibile dall'esterno; e comunque ovunque opportuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Ripristinare l'integrità del vetro, della finestra che si interpone tra piano 3 e piano 4
		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi


Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Completare la segnaletica mancante per il naspo nella zona reception, e ovunque dove mancante
		 
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Riposizionare cartello per la valvola esterna di intercettazione gas propano

Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Piano primo mezzanino: uscita di emergenza verso l'esterno priva di maniglione antipanico (foto n.1). Uscita di emergenza piscina con maniglione non marcato CE e fuori uso (foto n.2): ripristinare. Uscita di emergenza sala pranzo con maniglione non marcato CE (foto n.3), reperire evidenza di conformità normativa

Prevenzione incendi



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	V.nota successiva
-----------------------------------------------------------------	----	-------------------



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	Visto a campione piano primo, adiacente room 100, opportunamente segnalato (v.foto al punto precedente)
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Area di raccolta antistante l'ingresso principale


Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

No

Estintori e idranti verificati semestralmente. Attivare manutenzione semestrale anche per lampade di emergenza, porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore. Non risulta evidenza che il controllo avvenga



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Autorimessa: ripristinare idrante e dotazione. Reperire dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Attivare controlli su sprinkler. L'autorimessa non risulta utilizzata per la sola destinazione d'uso potenzialmente autorizzata, ma risulta presente anche piccola officina autocostruita e magazzino
------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Rilevata presenza di due scale conformi (UNI EN 131): presso terzo piano, e presso sala ristorante
----------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--


Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Scala interna principale: parapetto di altezza inferiore ad 1m (97 cm). Appartamento tra terzo e secondo piano: ringhiera terrazzo di altezza inferiore ad 1m (98cm). Teatro: dotare la scala fissa che conduce all'esterno di corrimano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	Rilevati presso teatro
----------------------------------------------------------	----	------------------------



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Accesso locale tecnico piscina: predisporre ringhiera a protezione dal rischio di caduta appena entrati e lungo la scala. Installare anche corrente a circa metà altezza lungo la protezione
----------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Assente cartello della portata massima nelle varie scaffalature. Le scaffalature visionate risultano opportunamente fissate a parete
-------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
----------------------------------------------------------------------	----	--

Illuminazione


Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Attivare sessione di controllo e manutenzione per tutte le lampade di emergenza della struttura. La maggior parte risultano con led rosso (anomalia)
----------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Applicare cartello sulla porta del locale contatori e su tutti i quadri elettrici dove assente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Ripristinare sportelli dove mancanti (es. ripostiglio riservato allo staff, piano primo di fronte room 110) e altre, vedi foto



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

Visto a campione in reception,
opportunamente segnalato

Rischio elettrico



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare almeno una volta ogni sei mesi e verbalizzare il controllo
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Cucina: viste aperture di aerazione a filo pavimento (alimentazione a GPL) ostruite da materiale

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	L'operazione di controllo cavi TV nel locale sopraelevato (in foto), così come descritta dal manutentore, non risulta effettuata in condizioni di sicurezza. L'operatore sale in quota e sbarca all'interno della zona. Adottare tecniche alternative o affidare l'attività a ditte esterne specializzate, mettendole in condizione di effettuare l'intervento in assoluta sicurezza, con apprestamenti adeguati

Macchine ed attrezzature



Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

No

Separare piene e vuote.
 Agganciarle sempre a muro in modo tale da poter scongiurare il pericolo di caduta



Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?

Non pertinente

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote,

Non pertinente
FABILIA MADESIMO

Condizione dei carrelli elevatori		
sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Mantenere un censimento di tutti i prodotti chimici presenti e recuperare tutte le schede di sicurezza aggiornate, rendendole disponibili ai lavoratori
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Provvedere a segnalare tutti i depositi dove sono contenuti i prodotti chimici, e attrezzarsi di idonei armadi. Vietare l'accesso ai non autorizzati nei locali di deposito prodotti chimici
---------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Officina autorimessa: predisporre cartelli di obbligo utilizzo occhiali, guanti protettivi, scarpe protettive e vari, secondo la valutazione dei rischi. Integrare cartellonistica di obbligo DPI anche in cucina e ovunque necessario rafforzare l'informazione



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	Ripristinare contenuto di tutte le cassette pronto soccorso presenti
-----------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere il cartello dove sono collocate le cassette di pronto soccorso, come in foto
------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	Riferito che non sono presenti mezzi aziendali
-----------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Dotarsi di sedie ergonomiche. Rilevata seduta non conforme (in foto) presso il ricevimento
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Installare sistemi parasole al ricevimento. In particolari ore della giornata le radiazioni dirette abbaglia la vista dell'addetto presente
		

Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	Rilevato presso ricevimento

Firme		
Referente Aziendale	Data 28-11-2022 16:50:15	
Consulente Federico Spadoni	Data 28-11-2022 16:50:15	