

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

C.C.S. SRL - Porcia

Descrizione:

C.C.S. SRL - Porcia - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-02-2020 14:48:13

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

PORCIA

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Furlan Martina

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----|----------------|
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Baldo Cristina |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Baldo Cristina |

DVR

| | | |
|--|----|--|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | No | in corso di redazione |
| E' presente il piano di emergenza? | No | PDE del centro commerciale CONAD nel cui complesso sono ricompresi anche gli uffici CCS. predisporre un proprio piano coordinato con quello del supermercato, bar e parafarmacia |



Documenti di gestione

| | | |
|--|----|---------------------|
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione | Si | C.C.S. SRL - Porcia |
|--|----|---------------------|

| Documenti di gestione | | |
|--|----------------|--|
| periodica art. 35? | | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | programmarla per il 2020 in coordinamento con il supermercato e le altre attività presenti |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | gli attestati sono gestiti dalla sede centrale |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | in corso la formazione di n.2 nuovi assunti: Muzzin e Pellarin |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | reperire dal Sig. Gobbo |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | reperire dal Sig. Gobbo |

| Impianti | | |
|---|----|----------------------------|
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | No | reperire dal Sig. Gobbo |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | reperire dal Sig. Gobbo |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | reperire dal Sig. Gobbo |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | reperire dal Sig. Gobbo |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | trasferiti a Novembre 2019 |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Si | trasferiti a Novembre 2019 |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |


Prevenzione incendi

| | | |
|--|----------------|--|
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |



| | | |
|---|----|-------------------------|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | allarme ottico acustico |

Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si




Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

Prevenzione incendi


Presidi antincendio controllati
semestralmente

Si



Sono correttamente
posizionate e ben distribuite le
planimetrie di evacuazione?

Si

Prevenzione incendi

| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | |
|------------------------------|----|--|



| | | |
|------------------------------|----|--|
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | segnaletica di divieto di utilizzo in caso di incendio |
|------------------------------|----|--|

Prevenzione incendi**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

eliminare la scala presente e acquistarne una conforme alla norma EN 131



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?


Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

gradini antiscivolo



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Illuminazione

I locali appaiono

Si
C.C.S. SRL - Porcia

| Illuminazione | | |
|--|----|---|
| adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole? | No | installare tende veneziane alle finestre |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
|  | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |

| Aerazione | | |
|---|----|---|
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso? | Si | antibagno donne |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | manca il cartello sulla porta antibagno |

Primo soccorso**Rischi ufficio**

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?

No

fissare a parete gli armadi posizionati all'interno del locale archivio



Buona condizione delle sedie?

Si

Rischi ufficio

| | | |
|--------------------------------|----|--|
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
|--------------------------------|----|--|



| | | |
|--|----|--|
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | Si | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |

Firme

| | | |
|---------------------|---|---|
| Referente Aziendale | Data 06-02-2020 14:48:13 C.C.S. SRL - Porcia |  |
|---------------------|---|---|

Firme

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Consulente Ceccarelli Michele | Data 06-02-2020 14:48:13 |  |
|----------------------------------|--------------------------------|--|