

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE - AUTORIMESSA

Descrizione:

COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE - AUTORIMESSA - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-02-2020 11:08:42

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

BELVEDERE OSTRENSE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presenti delle grosse crepe forse la struttura è appesantita dall'eccessivo ferro presente nella guidovia
		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Non presenti
Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Reperire dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

Rischio elettrico



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	da integrare
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	



Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	Non presente
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	