

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NAMIRIAL SPA - ANCONA

Descrizione:

NAMIRIAL SPA - ANCONA - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-06-2020 16:22:46

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

ANCONA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Verificare con Mandolini/Buccheri
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Tomasini
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Verificare aggiornamenti
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Da aggiornare
E' presente il piano di emergenza?	Si	Da aggiornare la planimetria di entrambi i piani dell'edificio.
Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Programmare una volta rientrati in presenza tutti i lavoratori.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Da verificare gli aggiornamenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare eventuali neoassunti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Da predisporre
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire doc da Mandolini
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire doc da Mandolini
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire doc da Mandolini
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire doc da Mandolini
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire relazione di valutazione da Mandolini
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Effettuata sanificazione recentemente
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Reperire doc da Mandolini

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Reperire doc da Mandolini
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	Smaltimento toner in maniera centralizzata da Senigallia
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	No	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Pericolo di inciampo x disposizione arredi provvisoria legata all'emergenza COVID. Togliere dispositivi di blocco alle porte lungo le vie di esodo.

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Alzare il cartello sulla recinzione esterna



Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Controllare che venga effettuata periodicamente la manutenzione di tutti gli estintori presenti da planimetria. Chiedere alla sede legale copia del rapporto di manutenzione.
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Da aggiornare planimetria con organizzazione degli spazi post COVID.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	Assenti
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Valutare ulteriore ancoraggio a soffitto per scaffalature particolarmente instabili.
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare periodicamente stato batteria e funzionalità
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Prodotti scaduti o mancanti

Primo soccorso		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Pericolo di inciampo x postazioni prive di avvolgicavo - situazione provvisoria causa COVID
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Situazione provvisoria x COVID. Presenza di tapparelle da ufficio per ridurre abbagli o riflessi
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni		
Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?	Si	Misurazione temperatura. Prevedere apposizione di apposita segnaletica alla porta d'ingresso
Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?	Si	
COVID19 - 7. Gestione spazi comuni		
L'accesso agli spazi comuni e' stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?	Si	Prevista la presenza di una persona alla volta nella sala snack. Appendere scheda 3 di regolamentazione del locale
E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?	No	Nella zona dei distributori caffè e vivande prevedere la sanificazione e la presenza di gel igienizzante
Firme		
Referente Aziendale	Data	

Firme		
	22-06-2020 16:22:46	
Consulente Simonetta Strologo	Data 22-06-2020 16:22:46	