

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NAMIRIAL SPA - PORDENONE

Descrizione:

NAMIRIAL SPA - PORDENONE - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-04-2023 10:06:30

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

PORDENONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Luciano Busetto


Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. n. 0015587/P del 07/03/2007 del Comune di Pordenone
NAMIRIAL SPA - PORDENONE		

Impianti




E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Presente indicazione in permesso costruire: collaudo statico del 17/08/2006
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente conformità del 24/08/2006
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifiche fatte con Verifiche srl. Scadenza Documento: 05/07/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Presenti in centrale termica presenti due caldaie da 51kW
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Presenti n. 2 compressori per condizionamento da 13,3 kg di gas R407C
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	Per dipendenti Namirial sufficiente allarme vocale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultimo controllo semestrale estintori gennaio 2023
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Ringhiera scala interna di altezza inferiore ad 1m (96 cm)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da predisporre su gradini scala principale
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	Predisporre plafoniera per la lampada non protetta nel corridoio toilette piano terra
--	----	---



Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
--	----	--

Illuminazione		
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere cartellonistica
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	Ripristinare sportelli magazzino e CED
 		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Spazio ristoro: sostituire la 'ciabatta' elettrica del microonde

Rischio elettrico




Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Ufficio assistenza primo piano: per i cavi elettrici predisporre idoneo passaggio al di sotto del pavimento galleggiante per evitare possibili inciampi lungo i passaggi
------------------------------	----	--



Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Apporre segnaletica
		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 27-04-2023 10:06:30	

Firme

Consulente Simonetta Strologo	Data 27-04-2023 10:06:30	
----------------------------------	--------------------------------	--