

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## NAMIRIAL SPA - SANTA GIUSTINA

**Descrizione:**

NAMIRIAL SPA - SANTA GIUSTINA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-02-2022 15:19:32

**Consulente:**

Simonetta Strologo

**Luogo:**

SANTA GIUSTINA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Moretton Luca

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
--	----	--

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Predisporre cartello verso l'ingresso principale



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
---	----------------	--

### Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	Sufficiente allarme vocale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultimo controllo semestrale estintori settembre 2021
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

### Illuminazione

<p>I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?</p>	No	<p>Predisporre plafoniera per la lampada non protetta nella toilette</p>
---	----	--



<p>Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza</p>	Si	
<p>Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?</p>	Si	

### Rischio elettrico

<p>Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?</p>	No	<p>Predisporre cartelli in forma adesiva per il quadro elettrico in ingresso</p>
---	----	--

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire i prodotti scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Predisporre cartello

## Primo soccorso



## Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 23-02-2022 15:19:32	
Consulente Simonetta Strologo	Data 23-02-2022 15:19:32	