

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

NAMIRIAL SPA - MODICA

Descrizione:

NAMIRIAL SPA - MODICA - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-05-2023 14:03:39

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

MODICA

Persone che partecipano al sopralluogo:


Versari Alessandro (Sea Gruppo), La Cagnina Giovanni (Namirial)

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza sopralluogo


Sicurezza delle strutture		
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
		
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi




147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi



425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

Illuminazione

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	



430. Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
--	----	--

Rischio elettrico

187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
---	----	--

Rischio elettrico



Aerazione

199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

229. Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

Non pertinente

Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Primo soccorso



253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
--	----------------	--

Rischi ufficio

257. Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
258. Buona condizione delle sedie?	Si	
259. Scrivanie in buone condizioni?	Si	
260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

Rischi ufficio

262. Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
264. Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 25-05-2023 14:03:39	
Consulente Simonetta Strologo	Data 25-05-2023 14:03:39	