

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **LICEO NOLFI-APOLLONI-sede Battisti**

**Descrizione:**

LICEO NOLFI-APOLLONI-sede Battisti - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-01-2021 16:42:22

**Consulente:**

Rosati Katia

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ascensori mettere cartellonistica divieto di utilizzo in caso di incendio
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Quadro elettrico applicare cartellonistica sicurezza
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Tubo arrugginito in uno dei bagni necessaria manutenzione. Presenza di un dispositivo a terra porta prese nella aula ex biblioteca può costituire motivo di inciampo. Segnalare o se inutilizzato, e se possibile, rimuovere
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	La verifica degli estintori deve essere fatta ogni sei mesi controllare segnalazioni nel cartellino al collo estintore.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Si segnala palestra piano seminterrato liberare passaggio che porta a uscita emergenza

<b>Prevenzione incendi</b>		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Presente. La scuola usa la campanella
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Si segnala piano primo planimetria caduta dal sostegno al muro
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che i maniglioni antipanico devono essere marcati CE
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Area palestra I convettori vanno sostituiti. Uno degli spogliatoi necessita di manutenzione
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	La scuola deve avere evidenza dei controlli effettuati ai mezzi di estinguimento del fuoco registrati nel registro antincendio
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Si segnala scala fissa palestra piano seminterrato, manca corrimano. Gradini presenti lungo il corridoio piano terra
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-01-2021 16:42:22	
Consulente Rosati Katia	Data 20-01-2021 16:42:22	