

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO-MAGAZZINO

Descrizione:

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO-MAGAZZINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-11-2020

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

SANTA VITTORIA IN MATENAN

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Svolgere formazione per l'addetto che utilizza la gru su autocarro
---	----	--



Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Svolgere corso di formazione di 8 ore per chi utilizza il trattore
--	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori



Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?

No

Impianti

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?

No

Verificare che sia presente la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del magazzino



Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare che vengano eseguite le Verifiche di messa a terra dell'impianto elettrico del magazzino
		
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Gli estintori devono essere appesi ad un'altezza di 1-1.5 metri da terra e segnalati con adeguate cartellonistica

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Eliminare le scale portatili sprovviste di marcatura UNI EN 131



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Sui quadri elettrici affiggere idonea cartellonistica: - Attenzione pericolo folgorazione - Divieto di spegnimento con acqua
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati
		

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	I prodotti chimici devono essere stoccati in un apposito armadietto e dotato di cartellonistica di riferimento



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire il materiale scaduto all'interno della cassetta di Primo Soccorso del magazzino Comunale

Firme		
Referente Aziendale	Data 16-11-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 16-11-2020	