

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## SOLUTION BANK SPA - Magazzino Forlì'

**Descrizione:**

SOLUTION BANK SPA - Magazzino Forlì' - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-02-2023 12:12:04

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

FORLÌ'

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Patrik Benedetti

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?


Si

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Non  
pertinente

Gradini metallici zigrinati

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 23-02-2023 12:12:04	
Consulente Alessandro Versari	Data 23-02-2023 12:12:04	