

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CRA - Cervia

Descrizione:

CRA - Cervia - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-06-2023 13:34:27

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Ravenna

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
122. Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
130. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Infiltrazioni da tetto (ingresso) in più punti e da ripristinare pannelli controsoffitto
131. Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Umidità di risalita spogliatoio uomini

Prevenzione incendi

<p>133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?</p>	<p>Si</p>	
<p>143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	<p>No</p>	<p>Verificare se identificata quale USD</p>



<p>144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?</p>	<p>No</p>	
---	-----------	--

Prevenzione incendi



147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

Si



146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

Prevenzione incendi



148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	Porte REI non idonee (in foto REI ingresso nucleo rosso, Ambulatorio, cucina porta n. 33 per struttura e magnete)
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Predisporre planimetrie di evacuazione conformi e complete di tutte le informazioni e appendere in ogni piano

Prevenzione incendi

150. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare istr. Operativa per pulizia filtro asciugatrice
-----------------------------------	----	--



158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



166. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare se presente e funzionante l.e. e allarme sonoro
-----------------------------------	----	--



Immagazzinamento		
169. Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Locale cure estetiche e sgabuzzino palestra. Fissare almeno quelle lungo e nei pressi delle vie di esodo

CRA - Cervia

Immagazzinamento



178. Segnalazione aggiuntiva
n. 1

No

Ante armadio rotte



179. Segnalazione aggiuntiva
n. 2

No

Immagazzinare il materiale in deposito togliendo il materiale depositato a terra

Immagazzinamento**Illuminazione**

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	



Rischio elettrico

187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	



192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Plafoniera non completa e chiudere guide interruttori elettrici di quadro
--	----	---

Rischio elettrico



Rischi chimico e cancerogeno

232. Segnalazione aggiuntiva
n. 1

No

Installare fusti su una vasca di raccolta sversamenti



Rischi ufficio

260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No

Rischi ufficio**Firme**

Referente Aziendale	Data 20-06-2023 13:34:27	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 20-06-2023 13:34:27	