

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ENTE CPT-SCUOLA EDILE PER INDUSTRIA EDILIZIA

Descrizione:

ENTE CPT-SCUOLA EDILE PER INDUSTRIA EDILIZIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-11-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' presente un RLST?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Ceccolini Giorgia 21/9/17 Binda Andrea Feb 2017 Mari Cinzia 21/9/17
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Ceccolini Giorgia 1/3/17 8 ore Binda Andrea Mari Cinzia 1/3/17

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Binda 21/3/17
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Aggiornare DVR per nuove strutture
E' presente il piano di emergenza?	No	Aggiornare piano di emergenza
Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Aggiornamento luglio 2017
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Numero scia 2018/007825
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	11/5/2015 scad 2020
L' edificio e' autoprotetto?	No	Redigere relazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Manutenzione fatta da tekno impianti oianti

Impianti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Conformità fotovoltaico
------------------------------	----	-------------------------

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	R410
---	----	------



E' stato istituito il registro delle verifiche?	No	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
--	----	--

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Installare nella nuova struttura
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

No



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?

Si

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

Si

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	Migliorare con lampade con temperatura di colore circa 2800 Kelvin
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

Primo soccorso		
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare le porte a vetro
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-11-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 30-11-2018	