

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Descrizione:

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-07-2020 08:51:27

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MONTEGRIDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Copponi Pier Paolo



Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Copponi Pier Paolo
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	comunicazione del 05-03-2012



Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Deve aggiornare.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Si ricorda periodicit� triennale per aggiornamento

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Fare firmare al medico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	inviata mail con file raccolta dati il 29 Maggio 2020
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di redigere il duvri nei casi previsti da art 26 del d. Lgs 81/2008
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Valutare carico incendio area archivio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	06/07/2020 inviato report formazione aggiornato

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deve essere aggiornato il corso accordo stato regioni per i lavoratori gia' formati.
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Non presente. A breve verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria all'edificio che riguarderà anche l'impianto elettrico oltre che quello di riscaldamento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Effettuate le verifiche di terra per tutti gli edifici incluso il campo sportivo; 01/08/2017 - Verit S.r.l.
L' edificio e' autoprotetto?	No	predisporre relazione di verifica delle scariche atmosferiche
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare la conformit? elettrica delle attrezzature di lavoro
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

07/2020



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No




Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	piazzetta antistante il Municipio
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare il controllo semestrale degli estintori
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

No




Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No


Segnalazione aggiuntiva n. 1

Sì

Le scale portatili devono essere marcate uni en 131

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	da verificare
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	veneziane
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si


Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)


Si

Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?

Si

Rischi chimico e cancerogeno		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso, affinché' siano consultabili dai lavoratori
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	verificare ogni 6 mesi
		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	riordinare e eliminare il materiale a terra

Rischi ufficio



Buona condizione delle sedie?

Si

Scrivanie in buone condizioni?

Si

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

Si

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

Si

Firme

Referente Aziendale

Data

06-07-2020
08:51:27



Firme		
Consulente Ceccarelli Michele	Data 06-07-2020 08:51:27	