

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI TALAMELLO - Museo

Descrizione:

COMUNE DI TALAMELLO - Museo - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-05-2023 10:07:57

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

TALAMELLO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Stefano

Note:

solo parte strutturale

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare strisce antisdruciolo. Segnalare i ribassamenti dei solai
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Fissare zerbino. Installare la cartellonistica di evacuazione. Installare cartellonistica indicante la scalinata pericolosa (scalini ad altezza irregolare)

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Manca cartellonistica
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	



Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Non presenti
---	----	--------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando	No	Circa 85 cm. Normalizzare a 1m
COMUNE DI TALAMELLO - Museo		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

l'altezza all'inizio del gradino)?



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Da installare le strisce antisdruciollo lungo le scale

Firme

Referente Aziendale

Data

05-05-2023
10:07:57



Consulente

Ceccarelli Michele

Data

05-05-2023
10:07:57

